

AS Vervangen Rolliuk

Indien een rolluik is uitgevoerd met een te dunne as of een afwijkende as is het noodzakelijk de bestaande as in het rolluik te vervangen. Vervanging van een rolluik-as gebeurt vrijwel altijd door een 8 kant 60 as.


Indien het overzicht een * aangeeft betekend dit dat de as vervangen moet worden en een 40Nm ombouwpakket geplaatst dient te worden.

Elke nieuwe as wordt geleverd inclusief asprop en lager.

Het is niet in elke rolluikkast mogelijk om een as te vervangen. Aangezien de 8 kant 60 as in veel gevallen dikker is dan de bestaande as betekend dit dat het rolluik met de nieuwe as meer ruimte in de kast in beslag neemt.

Onderstaand overzicht geeft richtlijnen weer welke rolluikhoogtes in welke kastafmeting past. Het betreft hier alleen de hoogte van het pantser exclusief rolluikkast.

Pantserhoogte	Bakhoogte
tot 190 cm	18 cm
tot 270 cm	20,5 cm
tot 340 cm	23 cm



Het vervangen van een rolluikas brengt vrijwel geen extra met zich mee.

Als eerste verwijderd u de bestaande as volgens de standaard montagehandleiding. Indien dit moeilijk gaat kunt u ook de as doorzagen en zo verwijderen.

Vervolgens plaatst u de buismotor in de nieuwe as en monteert u de as terug in de rolluikkast.